

说 明 函

市场监管总局于 2021-4-14 发布了《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知（市监特设函〔2021〕564 号）》，通知要求：“2.更换鼓式制动器松闸顶杆。针对鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆在电磁力作用下产生摆动，易引起制动器卡阻的问题，要将鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆更换为铜质等非导磁材料的松闸顶杆。”

目前我司生产的鼓式制动器松闸顶杆材料见附表 1 和表 2。我司鼓式制动器松闸顶杆在电磁力作用下不会摆动，不会使制动器卡阻，符合总局的要求。

同时请按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002—2017）相关规定，对鼓式制动器进行周期性的清洁、润滑和检查磨损量等方面的维护保养。保养周期和操作事项等请见曳引机随机说明书或宁波欣达官网(www.nbxid.com)。

附 1 我司制动器松闸顶杆材料一览表

表 1 有齿曳引机鼓式制动器

制动器	松闸顶杆材料
DZS200 系列	铜 (HPb59-1)
DZS350 系列	
DZS800A 系列	
DZS800A2 系列	
DZS900 系列	
DZS900A 系列	
DZS900A1 系列	
DZS900A2 系列	





表 2 无齿曳引机鼓式制动器

曳引机	制动器型号	制动器松闸顶杆材料
WYJ250	DZS	铜(HPb59-1)
WWTY	DZS	铜(HPb59-1) 或 不锈钢(0Cr18Ni9) (有定位装置)
WWTY	DZS	
WYJ340	DZS	不锈钢(0Cr18Ni9)
WTYF250	DZS	
WTYF380	DZS	
Numen420	DZS	45 钢 (有定位装置)

附 2 我司制动器手动松闸结构说明

各型鼓式制动器，手动松闸旋转角度 $\alpha <$ 自锁角度，手动松闸后，松闸顶杆均可自动复位。



宁波欣达电梯配件厂

质检科：2021-11-11